

# Waverly Strip

## Scroll Down

Waverly Strip 210

Waverly Strip 310

Waverly Strip 510

# Waverly Strip 210

## Industrial Paint Stripper Decapante Industrial de Pintura



Waverly Industries  
[www.waverlyindustries.com](http://www.waverlyindustries.com)

5 US Gallon / 18.9 Liters

Cinco Galón de EE.UU. / 18.9 Litros

#### For Professional Use Only, Not Intended for Household Use.

**Mixing Instructions:** If product appears to have separated, mechanically agitate the product until it becomes homogenous. DO NOT SHAKE. This product is acidic by nature – do not store in metal containers. Store between 32-86°F (0- 30°C). WARNING! If you scrape, sand, or remove old paint, you may release lead dust or fumes. LEAD IS TOXIC. EXPOSURE TO LEAD DUST OR FUMES CAN CAUSE SERIOUS ILLNESS, SUCH AS BRAIN DAMAGE, ESPECIALLY IN CHILDREN. PREGNANT WOMEN SHOULD ALSO AVOID EXPOSURE. Wear a properly fitted NIOSH approved respirator and prevent skin contact to control lead exposure. Clean up carefully with a HEPA vacuum and a wet mop. Before you start, find out how to protect yourself and your family by contacting the USEPA National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD, or log on to [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead). In Canada contact a regional Health Canada office. Follow these instructions to control exposure to other hazardous substances that may be released during surface preparation.

#### Para Usos Profesionales Solamente; No Debe Utilizarse para Usos Domésticos.

**Instrucciones de mezclado:** Si parece que el producto se ha separado, agítelo mecánicamente hasta que esté homogéneo. NO LO AGITE. Este producto es ácido por naturaleza – no lo almacene en recipientes de metal. Almacénalo a una temperatura entre 0-30°C (32-86°F). ¡ADVERTENCIA! Si usted raspa, lija o remueve pintura veja, puede generar polvo o vapores de plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. LA EXPOSICIÓN AL POLVO O LOS VAPORES DE PLOMO PUEDE CAUSAR ENFERMEDADES GRAVES, COMO DAÑOS CEREBRALES, ESPECIALMENTE EN LOS NIÑOS. LAS MUJERES EMBARAZADAS TAMBIÉN DEBEN EVITAR LA EXPOSICIÓN. Para controlar la exposición al plomo, use un respirador aprobado por NIOSH, debidamente ajustado y evite el contacto con la piel. Limpie cuidadosamente con una aspiradora con filtro HEPA o un trapeador húmedo. Antes de comenzar, averigüe cómo protegerse usted y cómo proteger a su familia poniéndose en contacto con la Línea Nacional Directa de Información sobre el Plomo de la USEPA llamando al 1-800-424-LEAD o, en Internet, a la página [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead). En Canadá, contacte una de las oficinas regionales de Salud del Canadá. Siga estas instrucciones para controlar la exposición a otros sustancias peligrosas que se puedan generar durante la preparación de las superficies.

#### WARRANTY

Waverly Industries warrants, for one year after the date of purchase, that this product will conform to Waverly Industries' published specifications. If this product fails to conform to this warranty, Waverly Industries as its sole liability, will furnish replacement product or refund the purchase price. THIS IS WAVERLY INDUSTRIES' ONLY WARRANTY; ALL OTHER WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE DISCLAIMED BY WAVERLY INDUSTRIES IN NO EVENT WILL WAVERLY INDUSTRIES BE LIABLE UNDER ANY THEORY OF RECOVERY (WHETHER BASED ON CONTRACT, NEGLIGENCE OR STRICT LIABILITY) FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES IN ANY WAY RELATED TO THIS PRODUCT.

#### GUARANTÍA

Waverly Industries garantiza durante un año después de la fecha de compra, que este producto cumplirá con las especificaciones publicadas aplicables de Waverly Industries. Waverly Industries bajo su sola responsabilidad, reembolsará el precio pagado por cualquier producto que no cumpla con esta garantía. ESTA CONSTITUYE LA ÚNICA GARANTÍA HECHA POR WAVERLY INDUSTRIES, Y TODOS LAS DEMÁS GARANTÍAS, INCLUYENDO SIN LIMITACIONES CUALQUIER OTRA GARANTÍA DE MERCADEO O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO O USO EN PARTICULAR, SON RECHAZADAS POR WAVERLY INDUSTRIES EN NINGÚN CASO SOLUTIONS, INC. SERÁ RESPONSIBLE BAJO NINGUNA TEORÍA DE RECUPERACIÓN (BASADA EN CUALQUIER TIPO DE CONTRATO, NEGLIGENCIA O RESPONSABILIDAD ESTRUCTA) DE CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, INCIDENTAL O CONSECUENTE RELACIONADOS CON ESTE PRODUCTO.

PRODUCT OF THE UNITED STATES OF AMERICA  
PRODUCTO DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA



# Industrial Paint Stripper • Decapante Industrial de Pintura

*For Professional Use Only. Para Usos Profesionales Solamente.*

## Waverly Strip 210 Industrial Paint Stripper

**WARNING! CORROSIVE – CAUSES EYE/SKIN BURNS. HARMFUL IF SWALLOWED. HARMFUL IF INHALED. HARMFUL IF ABSORBED THROUGH SKIN.** Prevent all skin/eye/clothing contact and breathing of vapors/spray/mist. Repeated exposure to high vapor concentrations may cause respiratory irritation and permanent brain/nervous system damage. Eye watering/ headaches/nausea/dizziness/loss of coordination indicate solvent levels are too high. Intentional misuse by deliberately concentrating/inhaling the contents can be harmful/fatal. USE ONLY WITH ADEQUATE VENTILATION. Wear protective equipment as specified on the MSDS including a NIOSH approved air purifying respirator with the appropriate chemical cartridges or a positive-pressure, airsuppliedrespirator until all vapors/mist are gone. **FIRST AID:** If swallowed, gently wipe or rinse the inside of the mouth with water. Water may be given if person is alert. Never give anything by mouth to an unconscious or convulsing person. Do not induce vomiting. Get medical attention immediately. If inhaled, remove from area TO FRESH AIR. If breathing is difficult, get medical attention immediately. If skin/eye contact occurs, flush the affected areas with warm water for at least 15 minutes. Remove contact lens. A mild soap may be used on the skin if available. Get immediate Emergency Medical Treatment if overexposed. Take MSDS or label information. **READ MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) BEFORE USE.** Close container after each use. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** EMERGENCY MEDICAL/SPILL CONTROL INFORMATION IN U.S.: (304) 843-1300, IN CANADA:(514) 645-1320, IN MEXICO: 01-800-00-21400. IMPORTANT! Spray equipment must be handled with due care and in accordance with manufacturer's recommendations. Spraying of any material can be hazardous. Wear respirator, eye protection and protective clothing.

**MFG. - Waverly Industries • 145 W Shore Dr. Culver, IN 46511 • 1-800-925-7052**

## Waverly Strip 210 Decapante Industrial de Pintura

**¡ADVERTENCIA! CORROSIVO – CAUSA QUEMADURAS DE OJOS/PIEL. DAÑO SI SE TRAGA. DAÑO SI SE TRAGA. DAÑO SI SE INHALA. DAÑO SI SE ABSORBE POR LA PIEL.** Evite todo contacto con la piel/ojos/ropa y respirar los vapores o rocío. La exposición repetida a las concentraciones altas de vapor puede ocasionar irritación y daño permanente del sistema nervioso/cerebro. Los ojos llorosos/dolores de cabeza/ náusea/mareos/pérdida de coordinación indican que los niveles de solventes son demasiado altos. El mal uso intencional debido a concentración/inhalación deliberadas de los contenidos puede ser dañino/mortal. USE SOLAMENTE CON VENTILACIÓN ADECUADA. Use equipo protector como se especifica en las MSDS incluyendo un respirador purificador de aire aprobado por NIOSH y con los cartuchos químicos apropiados, o un respirador de suministro de aire a presión positiva hasta que todos los vapores/neblinas se hayan disipado. **PRIMEROS AUXILIOS:** Si se traga, limpie o enjuague suavemente con agua el interior de la boca. Se puede dar a beber agua si la persona está alerta. Nunca dé nada por la boca a una persona que se encuentre inconsciente o convulsionado. No induzca el vómito. Obtenga atención médica de inmediato. Si se inhala, abandone el área hacia un sitio con aire fresco. Si tiene dificultad para respirar, obtenga atención médica de inmediato. Si ocurre contacto con la piel o los ojos, enjuague las áreas afectadas con agua tibia por lo menos durante 15 minutos. Quite los lentes de contacto. Se puede usar un jabón suave en la piel si está disponible. Si se sobreexpone, obtenga Tratamiento Médico de Emergencia inmediatamente. Tome información de MSDS o etiqueta. **ANTES DE USAR LEA LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD SOBRE MATERIALES (MSDS).** Cierre el envase después de cada uso. **MANTENGA ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** ANTE ERGENCIAS MÉDICAS O POR INFORMACION DE CONTROL DE DERRAMES LLAME EN LOS EE.UU.AL: (304) 843-1300, EN CANADÁ AL: (514) 645-1320, EN MÉXICO AL: 01-800-00-21400. ¡¡IMPORTANTE! El equipo de esprayado debe ser manejado con extreme cuidado y de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. El esprayado de cualquier material puede ser peligroso. Utilice un respirador, protección para los ojos y ropa protectora. **FABRICADO PARA - Waverly Industries 145 W Shore Dr. Culver, IN 46511 • 1-800-925-7052**

**NONPHOTOCHEMICALLY REACTIVE NO REACTIVO FOTOQUIMICAMENTE**

**CONTAINS:** Water (7732-18-5), Benzyl Alcohol (100-61-6), Petroleum Distillates (68477-31-6), Hydroxyacetic Acid (79-14-1), Propylene Glycol (57-55-6).

**CONTIENE:** Agua (7732-18-5), Alcohol Bencilico (100-61-6), Destilados de Petr6-leo (68477-31-6), Ácido Hidroxiacético (79-14-1), Glicol Propileno (57-55-6).

	Wood/ Madera	Concrete/ Concreto	Brick/ Ladrillos	Metal	Plastic/ Plastico
Latex/Latex	310	210	310	210	--
Alkyd	310	210	310	210	--
Zinc Based Coatings/Capas con Base De Zinc:					
Inorganic Zinc/Zinc inorganico	--	510/210	510/210	510/210	510/210
Organic Zinc/Zinc Organico	--	510/210	510/210	510/210	510/210
Polyureas/Polurias:	--	210	--	210	--
Epoxyes/Epoxis:					
100% Solids/100% de solidos	210	510	510	510	510
Solvented epoxyes/Epoxis disueltos	210	210	210	210	210
Water based epoxyes/Epoxis con base al agua	210	510	510	510	510
Urethanes/Uretanos:					
Thin film urethanes/Capas delgadas de uretano	210	210	310	210	510
Rigid & elastometric urethanes/Uretanos rigidos y elastomeros	310	210/510	310	310	510
Graffiti:					
Painted, non-porous surface/Superficies pintadas, no porosas	unTAGit 2020™				
Unpainted, porous surface/ Superficies sin pintar, porosas	310	310	310	310	310
Penetrating stains, sealers/Pintura penetrante, de sello	--	310	310	210/510	--

In many cases, the coating type may be unknown. This chart is only a guideline. Always do a test patch to determine which Waverly Strip product is best suited for any particular job. This will also indicate the dwell time required to complete the project and suitability for the substrate.

En muchos casos, el tipo de las capas es desconocido. Esta carta es solo una guía. Siempre haga un parche de prueba para determinar cual producto Waverly Strip es el más conveniente para algún trabajo en particular. Esto le indicará también el tiempo de espera para completar el proyect y la adaptabilidad para el proyect y la adaptabilidad para el substrato.

**PRODUCT OF THE UNITED STATES OF AMERICA  
PRODUCTO DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**



**Waverly Industries**  
www.waverlyindustries.com

# Waverly Strip 310

## Architectural Paint Stripper *For Wood, Masonry & Brick*

## Arquitectonico Removedor de Pintura Para *Madera, Albañilería Y Ladrillos*

**SPRAY GRADE • GRADO PULVERIZADO**



**Waverly Industries**  
www.waverlyindustries.com

**5 US Gallon**

**18.9 Litros**

### The Environmentally Friendly & Powerful Stripper

This powerful paint stripping formula is engineered to remove graffiti and most paints including urethane, lacquer, varnish, alkyd and latex paints from wood, masonry, brick and other porous substrates.

### Features & Benefits

Non-hazardous	Nontoxic
Non-flammable	Low odor
Biodegradable	Water based
Easy clean up	Reduces labor
Reduces down time	Reduces pollution
Up to 75% more coverage	

### SARA Technology

SARA Technology utilizes physical energy released by chemical reactions to break the bond between the coating and the substrate, lifting the paint right off the surface. The paint chips can be easily removed by vacuuming, scraping or pressure washing.

Avoid contact with eyes and skin. Prolonged and repeated exposure to skin may cause irritation. Wash hands after using. Keep container closed when not in use. Do not transfer contents to other containers for storage. **CONTAINS ALCOHOLS.** Use only with adequate ventilation. To avoid over exposure, open windows and doors, or use other means to ensure fresh air entry during application and dwell time. If you experience eye watering, headaches or dizziness, increase fresh air or wear respiratory protection (NIOSH approved) or leave the area. Rubber gloves and safety glasses are recommended. **FIRST AID:** In case of eye contact, flush thoroughly with large amounts of water for 15 minutes. If irritation persists, get medical attention. For skin contact, wash thoroughly with soap and water. In case of respiratory difficulty, provide fresh air and call physician. If swallowed, get medical attention immediately.

**DO NOT TAKE INTERNALLY. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.  
FOR PROFESSIONAL USE ONLY. SEE MATERIAL SAFETY DATA SHEET.**

### Removedor Ecológico Oderoso

Esta ponderosa fórmula para remover pintura está diseñada para remover el graffiti y las mayoría de las pinturas, incluyendo poliureas, urelano, epoxy, laca, barnices, resinas y pinturas latex del acero, aluminio, Madera, tabiquería, ladrillos, concreto y otros substratos porosos.

### Características y Beneficios

Infensivo	con base al agua
No Tóxico	No inflamable
Poco olor	Descomposición biológica
Fácil de limpiar	Reduce la Contaminación
Reduce el trabajo	Reduce el tiempo
Un 75% de más descubrimiento	

### La Tecnología SARA

La tecnología SARA usa la energía física que se deja libre por las reacciones químicas para romper el contacto entre la capa y el substrato, levantando así la pintura de la superficie. Los trozos de pintura pueden ser fácilmente removidos con una aspiradora, con un raspador ó con un lavado a presión.

Evite el contacto con los ojos y la piel. Una exposición prolongada y repetida en la piel, puede causar irritación. Lave bien las manos después de cada uso. Mantenga el recipiente bien cerrado cuando no esté en uso. No transfiera el contenido a otro recipiente cuando no esté en uso. **CONTIENE: ALCOHOLES.** Debe usarse solamente con una ventilación adecuada. Para evitar sobre exposición, abra las ventanas y puertas ó use cualquier otro medio que permita la entrada de aire fresco durante la aplicación y el tiempo de espera. Si usted experimenta un lagrimeo de los ojos, Dolores de cabeza o mareos, aumente la entrada de aire fresco o use máscaras para respirar (aprobada por NIOSH) o abandone el lugar. Se recomienda el uso de guantes de goma y anteojos de seguridad. **PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de contacto con los ojos, lávelos profusamente con grandes cantidades de agua por 15 minutos. Si la irritación persiste, obtenga atención médica inmediata. Para el contacto con la piel, lave el área completamente con agua con jabón. En el caso de dificultades para respirar, provea aire fresco y llame al doctor. Si se ingiere, obtenga atención médica inmediata.

**NO DEBE INGERIRSE. MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. SOLAMENTE PARA USO PROFESIONAL. LEA LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL MATERIAL.**

**PRODUCT OF THE UNITED STATES OF AMERICA  
PRODUCTO DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**



Architectural Paint Stripper • Arquitectonico Removedor de Pintura Para
For Wood, Masonry & Brick. Madera, Albañilería Y Ladrillos.

Waverly Strip 310 Directions:

Preparation: Cover/protect areas where the paint is to be left on. Remove masking tape immediately after application as the remover may soak through the tape, damaging the paint beneath it. Thoroughly mix the stripper, prior to use, with a high speed drill mixer if available. Test Patch: Always prepare a test patch in an inconspicuous area prior to full application. This will indicate the time required and suitability of product. Application: Apply a thick, even layer onto the coating being removed. An airless spray machine is the most effective means for application. Use a tip size of 700 microns (.019) or larger. Brushing and rolling produce lower film builds, requiring additional applications, resulting in longer strip times. Once applied, leave the product alone, as agitation slows down penetration. Coverage: The desirable thickness of stripper is approximately one and a half times the dry film thickness of the paint. Minimum thickness should be 15 mils (wet film). Yield is approximately 40 to 75 sq. ft. per gallon. Reapplication: If your adhesion exists between paint layers, the remover may lift the coating layer by layer. If this happens, remove the lifted layers and re-apply stripper. While the removal process is taking place, do not allow the stripper to dry on the surface. If it starts to dry, re-apply the stripper. Dwell Time: The time required for penetration varies according to the types of paint, the number of layers to be removed and the temperature. Most paint systems will take between 1 and 6 hours. Leaving the stripper overnight will provide best results. Removal: Removal of residue can be completed by scraper, squeegee, wet/dry vacuum system or by high pressure (2,500-3,500 psi) water wash. Dispose of solid paint waste in accordance with government regulations. Temperature: Above 55°F (13°C). If working in cooler temperatures, expect a longer dwell time. Keep from freezing. Limited Guarantee/ Warranty: The manufacturers' liability under any expressed or implied guarantee/warranty is limited solely to replacement or products shown defective or a refund of the purchase price. Claims must be made within one year of purchase and be accompanied by proof-of-purchase. The manufacturer shall not be liable for injury, cost of labor, or direct, incidental or consequential damages.

Waverly Strip 310 Instrucciones:

Preparación: Cubrir/Proteger aquellas áreas donde se vaya a dejar la pintura puesta. Remover la cinta adhesiva inmediatamente después de la aplicación ya que el removedor puede filtrarse por debajo de la cinta, dañando así la pintura debajo de ella. Mezcle completamente el removedor antes de usarlo, con la ayuda de un taladro eléctrico de alta velocidad si está disponible. Parche de Prueba: Siempre prepare un parche de prueba en algún lugar poco notorio antes de la aplicación total. Esto le indicará el tiempo requerido y la adaptabilidad de producto. Aplicación: Aplicar una capa pareja y gruesa del removedor encima de la capa de pintura que se desea remover. El método más efectivo para su aplicación es un máquina pulverizadora sin aire. Use una boquilla de tamaño 700 micrones (.019") ó más grande. El uso de brochas ó rodillos produce menos acumulación de capas, lo que requiere de aplicaciones adicionales que a la vez resultan en tiempo de raspado más largos. Una vez que se aplica, no lo repase de Nuevo, ya que al agitar el producto se reduce la penetración. Cubrimiento: El grueso ideal de la capa de removedor es aproximadamente una y media veces el espesor de la capa de la pintura. El espesor mínimo es de 15 milésimas (espesor húmedo de la capa). El Cubrimiento es aproximadamente 40 a 75 pies cuadrados por gallón. Re-aplicación: Cuando se remuevan capas múltiples de pintura, el removedor irá levantando la pintura capa por capa. Si esto ocurre, remueva las capas sueltas y vuelva a aplicar. Mientras el proceso de remoción está actuando, no permita que la superficie tratada se seque - si la superficie empieza a secarse, re-aplique el removedor y déjelo que continúe su trabajo. Tiempo de Espera: El tiempo necesario para la penetración varía de acuerdo a los diferentes tipos de pintura empleados, al número de capas por remover y la temperatura. La mayoría de los sistemas de pinturas se demoran entre 1 y 6 horas. Si usted deja el removedor durante la noche, obtendrá mejores resultados. Remoción: La remoción del residuo puede completarse con un raspador, esponja, sistema de aspiradora al vacío seca/mojada ó con lavado con agua a alta presión (2,500 a 3,500 psi). Elimine las sobras de pintura sólida de acuerdo con las regulaciones del Gobierno. Temperatura Óptima: Más de 55°F (13°C). Si es utilizado bajo temperaturas muy frías, extienda el periodo de espera. No permita que se congele. Garantía Limitada/ Seguridad: La responsabilidad de los fabricantes y distribuidores, bajo cualquiera finanza/garantía, ya sea expresa ó implícita, está limitada solamente a la restitución de los productos que se demuestre que están defectuosos ó bien a la devolución del precio de compra. Los recibos deben ser hechos dentro de un año desde la fecha de la compra y deben ser acompañados de su respectivo recibo de compra. Los fabricantes como los distribuidores no serán responsables por accidentes, costos de mano de obra, ni por daños directos, incidentales o consecuenciales.

Waverly Industries • 145 W Shore Dr. Culver, IN 46511 • 1-800-925-7052

PRODUCT OF THE UNITED STATES OF AMERICA
PRODUCTO DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

CONTAINS: ARYL ALCOHOL (100-51-6), PROPYLENE GLYCOL (57-55-6), TRIETHANOLAMINE (102-71-6), DISTILLATES (PETROLEUM) (68477-31-6)

Table with 6 columns: Substrate, Wood/Madera, Concrete/Concreto, Brick/Ladrillos, Metal, Plastic/Plastico. Rows include Latex/Latex, Alkyd, Zinc Based Coatings, Inorganic Zinc, Organic Zinc, Polyureas, Epoxies, Urethanes, and Graffiti.

In many cases, the coating type may be unknown. This chart is only a guideline. Always do a test patch to determine which Waverly Strip product is best suited for any particular job. This will also indicate the dwell time required to complete the project and suitability for the substrate.

En muchos casos, el tipo de las capas es desconocido. Esta carta es solo una guía. Siempre haga un parche de prueba para determinar cual producto Waverly Strip es el más conveniente para algún trabajo en particular. Esto le indicará también el tiempo de espera para completar el proyecto y la adaptabilidad para el proyecto y la adaptabilidad para el sustrato.



Waverly Industries
www.waverlyindustries.com



# Waverly Strip 510

## Heavy Industrial Stripper Decapante Industrial Pesado



Waverly Industries  
[www.waverlyindustries.com](http://www.waverlyindustries.com)

5 US Gallon / 18.9 Liters

Cinco Galón de EE.UU. / 18.9 Litros

#### For Professional Use Only, Not Intended for Household Use.

**Mixing Instructions:** If product appears to have separated, mechanically agitate the product until it becomes homogenous. DO NOT SHAKE. This product is acidic by nature – do not store in metal containers. Store between 32-86°F (0- 30°C). WARNING! If you scrape, sand, or remove old paint, you may release lead dust or fumes. LEAD IS TOXIC. EXPOSURE TO LEAD DUST OR FUMES CAN CAUSE SERIOUS ILLNESS, SUCH AS BRAIN DAMAGE, ESPECIALLY IN CHILDREN. PREGNANT WOMEN SHOULD ALSO AVOID EXPOSURE. Wear a properly fitted NIOSH approved respirator and prevent skin contact to control lead exposure. Clean up carefully with a HEPA vacuum and a wet mop. Before you start, find out how to protect yourself and your family by contacting the USEPA National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD, or log on to [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead). In Canada contact a regional Health Canada office. Follow these instructions to control exposure to other hazardous substances that may be released during surface preparation.

#### Para Usos Profesionales Solamente; No Debe Utilizarse para Usos Domésticos.

**Instrucciones de mezclado:** Si parece que el producto se ha separado, agítelo mecánicamente hasta que esté homogéneo. NO LO AGITE. Este producto es ácido por naturaleza – no lo almacene en recipientes de metal. Almacénalo a una temperatura entre 0-30°C (32-86°F). ¡ADVERTENCIA! Si usted raspa, lija o remueve pintura veja, puede generar polvo o vapores de plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. LA EXPOSICIÓN AL POLVO O LOS VAPORES DE PLOMO PUEDE CAUSAR ENFERMEDADES GRAVES, COMO DAÑOS CEREBRALES, ESPECIALMENTE EN LOS NIÑOS. LAS MUJERES EMBARAZADAS TAMBIÉN DEBEN EVITAR LA EXPOSICIÓN. Para controlar la exposición al plomo, use un respirador aprobado por NIOSH, debidamente ajustado y evite el contacto con la piel. Limpie cuidadosamente con una aspiradora con filtro HEPA o un trapeador húmedo. Antes de comenzar, averigüe cómo protegerse usted y cómo proteger a su familia poniéndose en contacto con la Línea Nacional Directa de Información sobre el Plomo de la USEPA llamando al 1-800-424-LEAD o, en Internet, a la página [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead). En Canadá, contacte una de las oficinas regionales de Salud del Canadá. Siga estas instrucciones para controlar la exposición a otros sustancias peligrosas que se puedan generar durante la preparación de las superficies.

#### WARRANTY

Waverly Industries warrants, for one year after the date of purchase, that this product will conform to Waverly Industries' published specifications. If this product fails to conform to this warranty, Waverly Industries as its sole liability, will furnish replacement product or refund the purchase price. THIS IS WAVERLY INDUSTRIES' ONLY WARRANTY; ALL OTHER WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE DISCLAIMED BY WAVERLY INDUSTRIES IN NO EVENT WILL WAVERLY INDUSTRIES BE LIABLE UNDER ANY THEORY OF RECOVERY (WHETHER BASED ON CONTRACT, NEGLIGENCE OR STRICT LIABILITY) FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES IN ANY WAY RELATED TO THIS PRODUCT.

#### GUARANTÍA

Waverly Industries garantiza durante un año después de la fecha de compra, que este producto cumplirá con las especificaciones publicadas aplicables de Waverly Industries. Waverly Industries bajo su sola responsabilidad, reembolsará el precio pagado por cualquier producto que no cumpla con esta garantía. ESTA CONSTITUYE LA ÚNICA GARANTÍA HECHA POR WAVERLY INDUSTRIES, Y TODOS LAS DEMÁS GARANTÍAS, INCLUYENDO SIN LIMITACIONES CUALQUIER OTRA GARANTÍA DE MERCADO O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO O USO EN PARTICULAR, SON RECHAZADAS POR WAVERLY INDUSTRIES EN NINGÚN CASO SOLUTIONS, INC. SERÁ RESPONSIBLE BAJO NINGUNA TEORÍA DE RECUPERACIÓN (BASADA EN CUALQUIER TIPO DE CONTRATO, NEGLIGENCIA O RESPONSABILIDAD ESTRUCTA) DE CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, INCIDENTAL O CONSECUENTE RELACIONADOS CON ESTE PRODUCTO.

PRODUCT OF THE UNITED STATES OF AMERICA  
PRODUCTO DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

# Waverly Strip 510

## Heavy Industrial Stripper • Decapante Industrial Pesado

For Professional Use Only. Para Usos Profesionales Solamente.

### Waverly Strip 510 Heavy Industrial Stripper

**WARNING! CORROSIVE – CAUSES EYE/SKIN BURNS. HARMFUL IF SWALLOWED. HARMFUL IF INHALED. HARMFUL IF ABSORBED THROUGH SKIN.** Prevent all skin/eye/clothing contact and breathing of vapors/spray/mist. Repeated exposure to high vapor concentrations may cause respiratory irritation and permanent brain/nervous system damage. Eye watering/ headaches/nausea/dizziness/loss of coordination indicate solvent levels are too high. Intentional misuse by deliberately concentrating/inhaling the contents can be harmful/fatal. USE ONLY WITH ADEQUATE VENTILATION. Wear protective equipment as specified on the MSDS including a NIOSH approved air purifying respirator with the appropriate chemical cartridges or a positive-pressure, airsuppliedrespirator until all vapors/mist are gone. **FIRST AID:** If swallowed, gently wipe or rinse the inside of the mouth with water. Water may be given if person is alert. Never give anything by mouth to an unconscious or convulsing person. Do not induce vomiting. Get medical attention immediately. If inhaled, remove from area TO FRESH AIR. If breathing is difficult, get medical attention immediately. If skin/eye contact occurs, flush the affected areas with warm water for at least 15 minutes. Remove contact lens. A mild soap may be used on the skin if available. Get immediate Emergency Medical Treatment if overexposed. Take MSDS or label information. **READ MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) BEFORE USE.** Close container after each use. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** EMERGENCY MEDICAL/SPILL CONTROL INFORMATION IN U.S.: (304) 843-1300, IN CANADA:(514) 645-1320, IN MEXICO: 01-800-00-21400. IMPORTANT! Spray equipment must be handled with due care and in accordance with manufacturer's recommendations. Spraying of any material can be hazardous. Wear respirator, eye protection and protective clothing.

**MFG. - Waverly Industries • 145 W Shore Dr. Culver, IN 46511 • 1-800-925-7052**

### Waverly Strip 510 Decapante Industrial Pesado

**¡ADVERTENCIA! CORROSIVO – CAUSA QUEMADURAS DE OJOS/PIEL. DAÑINO SE TRAGA. DAÑINO SI SE TRAGA. DAÑINO SI SE INHALA. DAÑINO SI SE ABSORBE POR LA PIEL.** Evite todo contacto con la piel/ojos/ropa y respirar los vapors o rocío. La exposición repetida a las concentraciones altas de vapor puede ocasionar irritación y daño permanente del sistema nervioso/cerebro. Los ojos llorosos/dolores de cabeza/ náusea/mareos/pérdida de coordinación indicand que los niveles de solvents son demasiado altos. El mal uso intencional debido a concentración/inhalación deliberadas de los contenidos puede ser dañino/mortal. USE SOLAMENTE CON VENTILACIÓN ADECUADA. Use equipo protector como se especifica en las MSDS incluyendo un respirador purificador de aire aprobado por NIOSH y con los cartuchos químicos apropiados, o un respirador de suministro de aire a presión positiva hasta que todos los vapors/neblinas se hayan disipado. **PRIMEROS AUXILIOS:** Si se traga, límpie o enjuague suavemente con agua el interior de la boca. Se puede dar a beber agua si la persona está alerta. Nunca dé nada por la boca a una persona que se encuentre inconsciente o convulsionado. No induzca el vómito. Obtenga atención médica de inmediato. Si se inhala, abandone el área hacia un sitio con aire fresco. Si tiene dificultad para respirar, obtenga atención médica de inmediato. Si ocurre contacto con la piel o los ojos, enjuague las áreas afectadas con agua tibia por lo menos durante 15 minutos. Quitese los lentes de contacto. Se puede usar un jabón suave en la piel si está disponible. Si se sobreexpone, obtenga Tratamiento Médico de Emergencia inmediatamente. Tome información de MSDS o etiqueta. **ANTES DE USAR LEA LA HOJA DE DATOS DE SURIDAD SOBRE MATERIALES (MSDS).** Cierre el envase después de cada uso. **MANTENGA ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ANTE ERGENCIAS MÉDICAS O POR INFORMACION DE CONTROL DE DERRAMES LLAME EN LOS EE.UU.AL: (304) 843-1300, EN CANADÁ AL: (514) 645-1320, EN MÉXICO AL: 01-800-00-21400. ¡¡¡¡¡IMPORTANTE!!!** El equipo de esprayado debe ser manejado con extreme cuidado y de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. El esprayado de cualquier material puede ser peligroso. Utilice un respirador, protección para los ojos y ropa protectora. **FABRICADO PARA - Waverly Industries 145 W Shore Dr. Culver, IN 46511 • 1-800-925-7052**

**NONPHOTOCHEMICALLY REACTIVE    NO REACTIVO FOTOQUIMICAMENTE**

**CONTAINS:** Water (7732-18-5), Benzyl Alcohol (100-51-6), Hydrogen Peroxide (7722-84-1), Aromatic Hydrocarbon (Cert. Ltr.), Malic Acid (6915-15-7).

**CONTIENE:** Agua (7732-18-5), Alcohol Bencílico (100-51-6), Peróxido de Hidrógeno (7722-84-1), Hidrocarburo Aromático (Carta Certificada), Ácido Málico (6915-15-7).

	Wood/ Madera	Concrete/ Concreto	Brick/ Ladrillos	Metal	Plastic/ Plastico
Latex/Latex	310	210	310	210	--
Alkyd	310	210	310	210	--
<b>Zinc Based Coatings/Capas con Base De Zinc:</b>					
Inorganic Zinc/Zinc inorganico	--	510/210	510/210	510/210	510/210
Organic Zinc/Zinc Organico	--	510/210	510/210	510/210	510/210
Polyureas/Polurias:	--	210	--	210	--
<b>Epoxies/Epoxis:</b>					
100% Solids/100% de solidos	210	510	510	510	510
Solvented epoxies/Epoxis disueltos	210	210	210	210	210
Water based epoxies/Epoxis con base al agua	210	510	510	510	510
<b>Urethanes/Uretanos:</b>					
Thin film urethanes/Capas delgadas de uretano	210	210	310	210	510
Rigid & elastometric urethanes/Uretanos rigidos y elastomeros	310	210/510	310	310	510
<b>Graffiti:</b>					
Painted, non-porous surface/Superficies pintadas, no porosas	unTAGit 2020™				
Unpainted, porous surface/ Superficies sin pintar, porosas	310	310	310	310	310
Penetrating stains, sealers/Pintura penetrante, de sello	--	310	310	210/510	--

In many cases, the coating type may be unknown. This chart is only a quideline. Always do a test patch to determine which Waverly Strip product is best suited for any particular job. This will also indicate the dwell time required to complete the project and suitability for the substrate.

En muchos casos, el tipo de las capas en desconocido. Esta carta es solo una guía. Siempre haga un parche de prueba para determinar cual producto Waverly Strip es el más conveniente para algún trabajo en particular. Esto le indicará también el tiempo de espera para completar el proyect y la adaptabilidad para el proyect y la adaptabilidad para el subtrato.

**PRODUCT OF THE UNITED STATES OF AMERICA  
PRODUCTO DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**



**Waverly Industries**  
www.waverlyindustries.com