

# Waverly Strip

## Scroll Down

Waverly Strip 210

Waverly Strip 510

# Waverly Strip 210

## Industrial Paint Stripper Decapante Industrial de Pintura



Waverly Industries  
[www.waverlyindustries.com](http://www.waverlyindustries.com)

5 US Gallon / 18.9 Liters

Cinco Galón de EE.UU. / 18.9 Litros

#### For Professional Use Only, Not Intended for Household Use.

**Mixing Instructions:** If product appears to have separated, mechanically agitate the product until it becomes homogenous. DO NOT SHAKE. This product is acidic by nature – do not store in metal containers. Store between 32-86°F (0- 30°C). WARNING! If you scrape, sand, or remove old paint, you may release lead dust or fumes. LEAD IS TOXIC. EXPOSURE TO LEAD DUST OR FUMES CAN CAUSE SERIOUS ILLNESS, SUCH AS BRAIN DAMAGE, ESPECIALLY IN CHILDREN. PREGNANT WOMEN SHOULD ALSO AVOID EXPOSURE. Wear a properly fitted NIOSH approved respirator and prevent skin contact to control lead exposure. Clean up carefully with a HEPA vacuum and a wet mop. Before you start, find out how to protect yourself and your family by contacting the USEPA National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD, or log on to [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead). In Canada contact a regional Health Canada office. Follow these instructions to control exposure to other hazardous substances that may be released during surface preparation.

#### Para Usos Profesionales Solamente; No Debe Utilizarse para Usos Domésticos.

**Instrucciones de mezclado:** Si parece que el producto se ha separado, agítelo mecánicamente hasta que esté homogéneo. NO LO AGITE. Este producto es ácido por naturaleza – no lo almacene en recipientes de metal. Almacénalo a una temperatura entre 0-30°C (32-86°F). ¡ADVERTENCIA! Si usted raspa, lija o remueve pintura veja, puede generar polvo o vapores de plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. LA EXPOSICIÓN AL POLVO O LOS VAPORES DE PLOMO PUEDE CAUSAR ENFERMEDADES GRAVES, COMO DAÑOS CEREBRALES, ESPECIALMENTE EN LOS NIÑOS. LAS MUJERES EMBARAZADAS TAMBIÉN DEBEN EVITAR LA EXPOSICIÓN. Para controlar la exposición al plomo, use un respirador aprobado por NIOSH, debidamente ajustado y evite el contacto con la piel. Limpie cuidadosamente con una aspiradora con filtro HEPA o un trapeador húmedo. Antes de comenzar, averigüe cómo protegerse usted y cómo proteger a su familia poniéndose en contacto con la Línea Nacional Directa de Información sobre el Plomo de la USEPA llamando al 1-800-424-LEAD o, en Internet, a la página [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead). En Canadá, contacte una de las oficinas regionales de Salud del Canadá. Siga estas instrucciones para controlar la exposición a otros sustancias peligrosas que se puedan generar durante la preparación de las superficies.

#### WARRANTY

Waverly Industries warrants, for one year after the date of purchase, that this product will conform to Waverly Industries' published specifications. If this product fails to conform to this warranty, Waverly Industries as its sole liability, will furnish replacement product or refund the purchase price. THIS IS WAVERLY INDUSTRIES' ONLY WARRANTY; ALL OTHER WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE DISCLAIMED BY WAVERLY INDUSTRIES IN NO EVENT WILL WAVERLY INDUSTRIES BE LIABLE UNDER ANY THEORY OF RECOVERY (WHETHER BASED ON CONTRACT, NEGLIGENCE OR STRICT LIABILITY) FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES IN ANY WAY RELATED TO THIS PRODUCT.

#### GUARANTÍA

Waverly Industries garantiza durante un año después de la fecha de compra, que este producto cumplirá con las especificaciones publicadas aplicables de Waverly Industries. Waverly Industries bajo su sola responsabilidad, reembolsará el precio pagado por cualquier producto que no cumpla con esta garantía. ESTA CONSTITUYE LA ÚNICA GARANTÍA HECHA POR WAVERLY INDUSTRIES, Y TODOS LAS DEMÁS GARANTÍAS, INCLUYENDO SIN LIMITACIONES CUALQUIER OTRA GARANTÍA DE MERCADEO O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO O USO EN PARTICULAR, SON RECHAZADAS POR WAVERLY INDUSTRIES EN NINGÚN CASO SOLUTIONS, INC. SERÁ RESPONSIBLE BAJO NINGUNA TEORÍA DE RECUPERACIÓN (BASADA EN CUALQUIER TIPO DE CONTRATO, NEGLIGENCIA O RESPONSABILIDAD ESTRUCTA) DE CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, INCIDENTAL O CONSECUENTE RELACIONADOS CON ESTE PRODUCTO.

PRODUCT OF THE UNITED STATES OF AMERICA  
PRODUCTO DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA



# Industrial Paint Stripper • Decapante Industrial de Pintura

For Professional Use Only. Para Usos Profesionales Solamente.

## Waverly Strip 210 Industrial Paint Stripper

**WARNING! CORROSIVE – CAUSES EYE/SKIN BURNS. HARMFUL IF SWALLOWED. HARMFUL IF INHALED. HARMFUL IF ABSORBED THROUGH SKIN.** Prevent all skin/eye/clothing contact and breathing of vapors/spray/mist. Repeated exposure to high vapor concentrations may cause respiratory irritation and permanent brain/nervous system damage. Eye watering/ headaches/nausea/dizziness/loss of coordination indicate solvent levels are too high. Intentional misuse by deliberately concentrating/inhaling the contents can be harmful/fatal. USE ONLY WITH ADEQUATE VENTILATION. Wear protective equipment as specified on the MSDS including a NIOSH approved air purifying respirator with the appropriate chemical cartridges or a positive-pressure, airsuppliedrespirator until all vapors/mist are gone. **FIRST AID:** If swallowed, gently wipe or rinse the inside of the mouth with water. Water may be given if person is alert. Never give anything by mouth to an unconscious or convulsing person. Do not induce vomiting. Get medical attention immediately. If inhaled, remove from area TO FRESH AIR. If breathing is difficult, get medical attention immediately. If skin/eye contact occurs, flush the affected areas with warm water for at least 15 minutes. Remove contact lens. A mild soap may be used on the skin if available. Get immediate Emergency Medical Treatment if overexposed. Take MSDS or label information. **READ MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) BEFORE USE.** Close container after each use. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** EMERGENCY MEDICAL/SPILL CONTROL INFORMATION IN U.S.: (304) 843-1300, IN CANADA:(514) 645-1320, IN MEXICO: 01-800-00-21400. IMPORTANT! Spray equipment must be handled with due care and in accordance with manufacturer's recommendations. Spraying of any material can be hazardous. Wear respirator, eye protection and protective clothing.

**MFG. - Waverly Industries • 145 W Shore Dr. Culver, IN 46511 • 1-800-925-7052**

## Waverly Strip 210 Decapante Industrial de Pintura

**¡ADVERTENCIA! CORROSIVO – CAUSA QUEMADURAS DE OJOS/PIEL. DAÑO SI SE TRAGA. DAÑO SI SE TRAGA. DAÑO SI SE INHALA. DAÑO SI SE ABSORBE POR LA PIEL.** Evite todo contacto con la piel/ojos/ropa y respirar los vapors o rocío. La exposición repetida a las concentraciones altas de vapor puede ocasionar irritación y daño permanente del sistema nerviosa/cerebro. Los ojos llorosos/ dolores de cabeza/ náusea/mareos/pérdida de coordinación indicant que los niveles de solvents son demasiado altos. El mal uso intencional debido a concentración/inhalación deliberadas de los contenidos puede ser dañino/mortal. USE SOLAMENTE CON VENTILACIÓN ADECUADA. Use equipo protector como se especifica en las MSDS incluyendo un respirador purificador de aire aprobado por NIOSH y con los cartuchos químicos apropiados, o un respirador de suministro de aire a presión positive hasta que todos los vapors/neblinas se hayan disipado. **PRIMEROS AUXILIOS:** Si se traga, limpie o enjuague suavemente con agua el interior de la boca. Se puede dar a beber agua si la persona está alerta. Nunca dé nada por la boca a una persona que se encuentre inconsciente o convulsionado. No induzca el vómito. Obtenga atención médica de inmediato. Si se inhala, abandone el área hacia un sitio con aire fresco. Si tiene dificultad para respirar, obtenga atención médica de inmediato. Si ocurre contacto con la piel o los ojos, enjuague las áreas afectadas con agua tibia por lo menos durante 15 minutos. Quítese los lentes de contacto. Se puede usar un jabón suave en la piel si está disponible. Si se sobreexpone, obtenga Tratamiento Médico de Emergencia inmediatamente. Tome información de MSDS o etiqueta. **ANTES DE USAR LEA LA HOJA DE DATOS DE SURIDAD SOBRE MATERIALES (MSDS).** Cierre el envase después de cada uso. **MANTENGA ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** ANTE ERGENCIAS MÉDICAS O POR INFORMACION DE CONTROL DE DERRAMES LLAME EN LOS EE.UU.AL: (304) 843-1300, EN CANADÁ AL: (514) 645-1320, EN MÉXICO AL: 01-800-00-21400. ¡¡IMPORTANTE! El equipo de esprayado debe ser manejado con extreme cuidado y de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. El esprayado de cualquier material puede ser peligroso. Utilice un respirador, protección para los ojos y ropa protectora. **FABRICADO PARA - Waverly Industries 145 W Shore Dr. Culver, IN 46511 • 1-800-925-7052**

**NONPHOTOCHEMICALLY REACTIVE NO REACTIVO FOTOQUIMICAMENTE**

**CONTAINS:** Water (7732-18-5), Benzyl Alcohol (100-61-6), Petroleum Distillates (68477-31-6), Hydroxyacetic Acid (79-14-1), Propylene Glycol (57-55-6).

**CONTIENE:** Agua (7732-18-5), Alcohol Bencilico (100-61-6), Destilados de Petró-leo (68477-31-6), Ácido Hidroxíacético (79-14-1), Glicol Propileno (57-55-6).

	Wood/ Madera	Concrete/ Concreto	Brick/ Ladrillos	Metal	Plastic/ Plastico
Latex/Latex	310	210	310	210	--
Alkyd	310	210	310	210	--
Zinc Based Coatings/Capas con Base De Zinc:					
Inorganic Zinc/Zinc inorganico	--	510/210	510/210	510/210	510/210
Organic Zinc/Zinc Organico	--	510/210	510/210	510/210	510/210
Polyureas/Polurias:	--	210	--	210	--
Epoxies/Epoxis:					
100% Solids/100% de solidos	210	510	510	510	510
Solvented epoxies/Epoxis disueltos	210	210	210	210	210
Water based epoxies/Epoxis con base al agua	210	510	510	510	510
Urethanes/Uretanos:					
Thin film urethanes/Capas delgadas de uretano	210	210	310	210	510
Rigid & elastometric urethanes/Uretanos rigidos y elastomeros	310	210/510	310	310	510
Graffiti:					
Painted, non-porous surface/Superficies pintadas, no porosas	unTAGit 2020™				
Unpainted, porous surface/ Superficies sin pintar, porosas	310	310	310	310	310
Penetrating stains, sealers/Pintura penetrante, de sello	--	310	310	210/510	--

In many cases, the coating type may be unknown. This chart is only a quideline. Always do a test patch to determine which Waverly Strip product is best suited for any particular job. This will also indicate the dwell time required to complete the project and suitability for the substrate.

En muchos casos, el tipo de las capas en desconocido. Esta carta es solo una guía. Siempre haga un parche de prueba para determinar cual producto Waverly Strip es el más conveniente para algún trabajo en particular. Esto le indicará también el tiempo de espera para completar el proyect y la adaptabilidad para el proyect y la adaptabilidad para el substrato.

**PRODUCT OF THE UNITED STATES OF AMERICA  
PRODUCTO DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**



**Waverly Industries**  
www.waverlyindustries.com

# Waverly Strip 510

## Heavy Industrial Stripper Decapante Industrial Pesado



Waverly Industries  
[www.waverlyindustries.com](http://www.waverlyindustries.com)

5 US Gallon / 18.9 Liters

Cinco Galón de EE.UU. / 18.9 Litros

#### For Professional Use Only, Not Intended for Household Use.

**Mixing Instructions:** If product appears to have separated, mechanically agitate the product until it becomes homogenous. DO NOT SHAKE. This product is acidic by nature – do not store in metal containers. Store between 32-86°F (0- 30°C). WARNING! If you scrape, sand, or remove old paint, you may release lead dust or fumes. LEAD IS TOXIC. EXPOSURE TO LEAD DUST OR FUMES CAN CAUSE SERIOUS ILLNESS, SUCH AS BRAIN DAMAGE, ESPECIALLY IN CHILDREN. PREGNANT WOMEN SHOULD ALSO AVOID EXPOSURE. Wear a properly fitted NIOSH approved respirator and prevent skin contact to control lead exposure. Clean up carefully with a HEPA vacuum and a wet mop. Before you start, find out how to protect yourself and your family by contacting the USEPA National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD, or log on to [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead). In Canada contact a regional Health Canada office. Follow these instructions to control exposure to other hazardous substances that may be released during surface preparation.

#### Para Usos Profesionales Solamente; No Debe Utilizarse para Usos Domésticos.

**Instrucciones de mezclado:** Si parece que el producto se ha separado, agítelo mecánicamente hasta que esté homogéneo. NO LO AGITE. Este producto es ácido por naturaleza – no lo almacene en recipientes de metal. Almacénalo a una temperatura entre 0-30°C (32-86°F). ¡ADVERTENCIA! Si usted raspa, lija o remueve pintura veja, puede generar polvo o vapores de plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. LA EXPOSICIÓN AL POLVO O LOS VAPORES DE PLOMO PUEDE CAUSAR ENFERMEDADES GRAVES, COMO DAÑOS CEREBRALES, ESPECIALMENTE EN LOS NIÑOS. LAS MUJERES EMBARAZADAS TAMBIÉN DEBEN EVITAR LA EXPOSICIÓN. Para controlar la exposición al plomo, use un respirador aprobado por NIOSH, debidamente ajustado y evite el contacto con la piel. Limpie cuidadosamente con una aspiradora con filtro HEPA o un trapeador húmedo. Antes de comenzar, averigüe cómo protegerse usted y cómo proteger a su familia poniéndose en contacto con la Línea Nacional Directa de Información sobre el Plomo de la USEPA llamando al 1-800-424-LEAD o, en Internet, a la página [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead). En Canadá, contacte una de las oficinas regionales de Salud del Canadá. Siga estas instrucciones para controlar la exposición a otros sustancias peligrosas que se puedan generar durante la preparación de las superficies.

#### WARRANTY

Waverly Industries warrants, for one year after the date of purchase, that this product will conform to Waverly Industries' published specifications. If this product fails to conform to this warranty, Waverly Industries as its sole liability, will furnish replacement product or refund the purchase price. THIS IS WAVERLY INDUSTRIES' ONLY WARRANTY; ALL OTHER WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE DISCLAIMED BY WAVERLY INDUSTRIES IN NO EVENT WILL WAVERLY INDUSTRIES BE LIABLE UNDER ANY THEORY OF RECOVERY (WHETHER BASED ON CONTRACT, NEGLIGENCE OR STRICT LIABILITY) FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES IN ANY WAY RELATED TO THIS PRODUCT.

#### GUARANTÍA

Waverly Industries garantiza durante un año después de la fecha de compra, que este producto cumplirá con las especificaciones publicadas aplicables de Waverly Industries. Waverly Industries bajo su sola responsabilidad, reembolsará el precio pagado por cualquier producto que no cumpla con esta garantía. ESTA CONSTITUYE LA ÚNICA GARANTÍA HECHA POR WAVERLY INDUSTRIES, Y TODOS LAS DEMÁS GARANTÍAS, INCLUYENDO SIN LIMITACIONES CUALQUIER OTRA GARANTÍA DE MERCADO O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO O USO EN PARTICULAR, SON RECHAZADAS POR WAVERLY INDUSTRIES EN NINGÚN CASO SOLUTIONS, INC. SERÁ RESPONSIBLE BAJO NINGUNA TEORÍA DE RECUPERACIÓN (BASADA EN CUALQUIER TIPO DE CONTRATO, NEGLIGENCIA O RESPONSABILIDAD ESTRUCTA) DE CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, INCIDENTAL O CONSECUENTE RELACIONADOS CON ESTE PRODUCTO.

PRODUCT OF THE UNITED STATES OF AMERICA  
PRODUCTO DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA



# Heavy Industrial Stripper • Decapante Industrial Pesado

*For Professional Use Only. Para Usos Profesionales Solamente.*

## Waverly Strip 510 Heavy Industrial Stripper

**WARNING! CORROSIVE – CAUSES EYE/SKIN BURNS. HARMFUL IF SWALLOWED. HARMFUL IF INHALED. HARMFUL IF ABSORBED THROUGH SKIN.** Prevent all skin/eye/clothing contact and breathing of vapors/spray/mist. Repeated exposure to high vapor concentrations may cause respiratory irritation and permanent brain/nervous system damage. Eye watering/ headaches/nausea/dizziness/loss of coordination indicate solvent levels are too high. Intentional misuse by deliberately concentrating/inhaling the contents can be harmful/fatal. USE ONLY WITH ADEQUATE VENTILATION. Wear protective equipment as specified on the MSDS including a NIOSH approved air purifying respirator with the appropriate chemical cartridges or a positive-pressure, airsuppliedrespirator until all vapors/mist are gone. **FIRST AID:** If swallowed, gently wipe or rinse the inside of the mouth with water. Water may be given if person is alert. Never give anything by mouth to an unconscious or convulsing person. Do not induce vomiting. Get medical attention immediately. If inhaled, remove from area TO FRESH AIR. If breathing is difficult, get medical attention immediately. If skin/eye contact occurs, flush the affected areas with warm water for at least 15 minutes. Remove contact lens. A mild soap may be used on the skin if available. Get immediate Emergency Medical Treatment if overexposed. Take MSDS or label information. **READ MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) BEFORE USE.** Close container after each use. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** EMERGENCY MEDICAL/SPILL CONTROL INFORMATION IN U.S.: (304) 843-1300, IN CANADA:(514) 645-1320, IN MEXICO: 01-800-00-21400. **IMPORTANT!** Spray equipment must be handled with due care and in accordance with manufacturer's recommendations. Spraying of any material can be hazardous. Wear respirator, eye protection and protective clothing.

**MFG. - Waverly Industries • 145 W Shore Dr. Culver, IN 46511 • 1-800-925-7052**

## Waverly Strip 510 Decapante Industrial Pesado

**¡ADVERTENCIA! CORROSIVO – CAUSA QUEMADURAS DE OJOS/PIEL. DAÑO SE TRAGA. DAÑO SI SE TRAGA. DAÑO SI SE INHALA. DAÑO SI SE ABSORBE POR LA PIEL.** Evite todo contacto con la piel/ojos/ropa y respirar los vapors o rocío. La exposición repetida a las concentraciones altas de vapor puede ocasionar irritación y daño permanente del sistema nervioso/cerebro. Los ojos llorosos/dolores de cabeza/ náusea/mareos/pérdida de coordinación indicant que los niveles de solvents son demasiado altos. El mal uso intencional debido a concentración/inhalación deliberadas de los contenidos puede ser dañino/mortal. USE SOLAMENTE CON VENTILACIÓN ADECUADA. Use equipo protector como se especifica en las MSDS incluyendo un respirador purificador de aire aprobado por NIOSH y con los cartuchos químicos apropiados, o un respirador de suministro de aire a presión positiva hasta que todos los vapors/neblinas se hayan disipado. **PRIMEROS AUXILIOS:** Si se traga, limpie o enjuague suavemente con agua el interior de la boca. Se puede dar a beber agua si la persona está alerta. Nunca dé nada por la boca a una persona que se encuentre inconsciente o convulsionado. No induzca el vómito. Obtenga atención médica de inmediato. Si se inhala, abandone el área hacia un sitio con aire fresco. Si tiene dificultad para respirar, obtenga atención médica de inmediato. Si ocurre contacto con la piel o los ojos, enjuague las áreas afectadas con agua tibia por lo menos durante 15 minutos. Quite los lentes de contacto. Se puede usar un jabón suave en la piel si está disponible. Si se sobreexpone, obtenga Tratamiento Médico de Emergencia inmediatamente. Tome información de MSDS o etiqueta. **ANTES DE USAR LEA LA HOJA DE DATOS DE SURIDAD SOBRE MATERIALES (MSDS).** Cierre el envase después de cada uso. **MANTENGA ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** ANTE ERGENCIAS MÉDICAS O POR INFORMACION DE CONTROL DE DERRAMES LLAME EN LOS EE.UU.AL: (304) 843-1300, EN CANADÁ AL: (514) 645-1320, EN MÉXICO AL: 01-800-00-21400. **¡¡¡IMPORTANTE!!** El equipo de espreado debe ser manejado con extreme cuidado y de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. El espreado de cualquier material puede ser peligroso. Utilice un respirador, protección para los ojos y ropa protectora. **FABRICADO PARA - Waverly Industries 145 W Shore Dr. Culver, IN 46511 • 1-800-925-7052**

**NONPHOTOCHEMICALLY REACTIVE NO REACTIVO FOTOQUIMICAMENTE**

**CONTAINS:** Water (7732-18-5), Benzyl Alcohol (100-51-6), Hydrogen Peroxide (7722-84-1), Aromatic Hydrocarbon (Cert. Ltr.), Malic Acid (6915-15-7).

**CONTIENE:** Agua (7732-18-5), Alcohol Bencilico (100-51-6), Peróxido de Hidrógeno (7722-84-1), Hidrocarburo Aromático (Carta Certificada), Ácido Málico (6915-15-7).

	Wood/ Madera	Concrete/ Concreto	Brick/ Ladrillos	Metal	Plastic/ Plastico
Latex/Latex	310	210	310	210	--
Alkyd	310	210	310	210	--
<b>Zinc Based Coatings/Capas con Base De Zinc:</b>					
Inorganic Zinc/Zinc inorganico	--	510/210	510/210	510/210	510/210
Organic Zinc/Zinc Organico	--	510/210	510/210	510/210	510/210
Polyureas/Polurias:	--	210	--	210	--
<b>Epoxies/Epoxis:</b>					
100% Solids/100% de solidos	210	510	510	510	510
Solvented epoxies/Epoxis disueltos	210	210	210	210	210
Water based epoxies/Epoxis con base al agua	210	510	510	510	510
<b>Urethanes/Uretanos:</b>					
Thin film urethanes/Capas delgadas de uretano	210	210	310	210	510
Rigid & elastometric urethanes/Uretanos rigidos y elastomeros	310	210/510	310	310	510
<b>Graffiti:</b>					
Painted, non-porous surface/Superficies pintadas, no porosas	unTAGit 2020™				
Unpainted, porous surface/ Superficies sin pintar, porosas	310	310	310	310	310
Penetrating stains, sealers/Pintura penetrante, de sello	--	310	310	210/510	--

In many cases, the coating type may be unknown. This chart is only a quideline. Always do a test patch to determine which Waverly Strip product is best suited for any particular job. This will also indicate the dwell time required to complete the project and suitability for the substrate.

En muchos casos, el tipo de las capas en desconocido. Esta carta es solo una guía. Siempre haga un parche de prueba para determinar cual producto Waverly Strip es el más conveniente para algún trabajo en particular. Esto le indicará también el tiempo de espera para completar el proyect y la adaptabilidad para el proyect y la adaptabilidad para el substrato.

**PRODUCT OF THE UNITED STATES OF AMERICA  
PRODUCTO DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**



**Waverly Industries**

[www.waverlyindustries.com](http://www.waverlyindustries.com)